

# BOLT W5PE

QUICK GUIDE \\ GUIA RÁPIDO \\ GUIA RÁPIDA



EN  
Access the User Guide here

ES  
Acceda al Manual de Usuario aquí

PT  
Aceda ao Manual de Utilizador aqui




TSUNAMI is a brand by jp.ik  
TSUNAMI é uma marca da jp.ik  
TSUNAMI es una marca de jp.ik



TSUNAMI  
www.jpik.com

© jp.ik 2023 inspiring knowledge



- 1 Microfone
- 2 Cobertura da câmara
- 3 Câmara
- 4 Luz infravermelha
- 5 Microfone
- 6 Ecrã LCD
- 7 Botão de ligar
- 8 USB Type suporta fornecimento de energia/ Tecnologia DisplayPort
- 9 HDMI
- 10 USB 3.2
- 11 USB Type-Port Fornecimento de energia de suporte técnico/DisplayPort
- 12 Indicador de estado do sistema
- 13 Luz indicadora de bateria
- 14 Leitor de Smart card
- 15 Leitor de cartões MicroSD
- 16 USB 3.2
- 17 RJ45
- 18 Conector de áudio combinado
- 19 Ranhuras para fechaduras Kensington

## Carregar o dispositivo

Se for a primeira vez que liga o dispositivo, conecte o adaptador CA e carregue totalmente a bateria.



1. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador e conecte o adaptador a uma tomada de parede;
2. Conecte o USB Type-C do adaptador na porta USB Type-c, que se encontra no lado esquerdo do dispositivo;
3. O indicador da bateria piscará a azul para indicar que a bateria está a carregar;
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador acenderá a azul sólido. Enquanto o sistema está desligado, leva cerca de 2 horas para carregar totalmente a bateria.

### Notas:

- Nunca usar um carregador danificado, cabos de alimentação danificados ou tomadas soltas. Conexões não seguras podem causar choque elétrico ou incêndio.
- Usar apenas o adaptador de energia que acompanha o dispositivo. O uso de um adaptador de energia diferente pode danificar o dispositivo.
- A conexão incorreta do carregador pode causar sérios danos ao dispositivo. Não use o carregador noutros dispositivos, como tablets ou telemóveis, pois pode causar danos.

## Ligar e desligar o dispositivo


Para ligar o dispositivo:



Pressionar o botão ligar / desligar (normalmente 1 a 2 segundos.). O indicador de energia irá piscar e o ecrã acenderá em 5 segundos.

Para desligar o dispositivo:

Guarde todos os seus dados antes de desligar o dispositivo. Para desligar, siga os passos abaixo::



1. Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho. Ou pressione a tecla Windows no teclado;
2. No menu Iniciar, clique no ícone Ligar/ Desligar;
3. Selecione Desligar no menu de opções de energia, conforme ilustrado.



**Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação quando estiver totalmente carregado. Estes dispositivos não são concebidos para permanecerem ligados à fonte de alimentação por longos períodos de tempo. Não use o carregador noutros dispositivos.**

### Notas


Este dispositivo não é um brinquedo. Certifique-se que o utilizador sabe como manusear o dispositivo e o cabo de alimentação de modo seguro. A utilização indevida por causar ferimentos.

Contacto: info@jpik.com

### Declaração de Conformidade

A JP Sá Couto, localizada na Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declara que o BOLT W5PE, com modelo de referência DN29-140H-YD, cumpre com os requisitos básicos e outras disposições relevantes da Diretiva da UE 2014/53/EU.

Manual de Utilizador: <https://www.jpik.com/rep/userguide/UserGuide-BOLTW5PE.pdf>



- 1 Microphone;
- 2 Camera curtains;
- 3 Camera;
- 4 Infrared lightning;
- 5 Microphone;
- 6 LCD panel;
- 7 Power button;
- 8 USB Type supports Power Delivery/ DisplayPort technology;
- 9 HDMI;
- 10 USB 3.2;
- 11 USB Type-Port Technical Support Power Delivery/DisplayPort;
- 12 System status indicator;
- 13 Charging indicator lightBattery;
- 14 Smart card reader slot
- 15 MicroSD card slot;
- 16 USB 3.2;
- 17 RJ45 connector;
- 18 Combination Audio connector;
- 19 slots for Kensington wedge locks;

### Charging the device

If this is the first time you turn this computer on, connect the adapter and fully charge the battery.



1. Plug the power cable into the adapter and plug the adapter into a wall-socket;
2. Plug the USB Type-C head of the adapter into the USB Type-c port, which you can find on the left side of your laptop;
3. You shall see the battery indicator blinking in blue to indicate the battery is being charged;
4. When the battery is fully charged, the indicator will light in solid blue. While system is off, it takes around 2 hours to fully charge the battery.

#### Notes:

- Never use a damaged charger, damaged power cords or loose electrical sockets. Unsecured connections can cause electric shock or fire.
- Use only the power adapter that comes with your device. Using a different power adapter may damage your device.
- Connecting the charger improperly may cause serious damage to the device. Do not use the charger on other devices, such as tablets or cellphones, since it can cause damage.

### Turning the device on or off


To power on the device:




Press the power button (normally 1 to 2 seconds.). You shall see the power indicator blinking and the screen will light up within 5 seconds.

To power off the device:

Save all your data before powering your computer off. To power off your system, follow the steps below:



1. Click the Windows icon in the low-left corner of the Desktop. Or, press on the Windows key in the keyboard;
2. In the Start menu, click the Power icon;
3. Select Shut down from the power option menu, as shown in the illustration.



- 1 Micrófono
- 2 Cubierta de la cámara
- 3 Cámara
- 4 Luz infrarroja
- 5 Micrófono
- 6 Pantalla LCD
- 7 Botón de encendido
- 8 USB Type soporta suministro de energía/ Tecnología DisplayPort
- 9 HDMI
- 10 USB 3.2
- 11 USB Type-Port Fuente de alimentación de soporte técnico/DisplayPort
- 12 Indicador de estado del sistema
- 13 Luz indicadora de batería
- 14 Lector de Smart card
- 15 Lector de tarjetas MicroSD
- 16 USB 3.2
- 17 RJ45
- 18 Conector de audio combinado
- 19 Ranuras de bloqueo Kensington

### Cargar el dispositivo

Si es la primera vez que enciende el dispositivo, conecte el adaptador y cargue completamente la batería.



1. Conecte el cable de alimentación al adaptador y conecte el adaptador a un tomacorriente de pared;
2. Enchufe el USB Tipo-C del adaptador en el puerto USB Tipo-C en el lado izquierdo del dispositivo;
3. El indicador de batería parpadeará en azul para indicar que la batería se está cargando;
4. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se iluminará en azul fijo. Mientras el sistema está apagado, la batería tarda aproximadamente 2 horas en cargarse por completo.

#### Notas:

- Nunca use un cargador dañado, cables de alimentación dañados o enchufes sueltos. Las conexiones inseguras pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
- Use solo el adaptador de corriente que viene con el dispositivo. El uso de un adaptador de corriente diferente puede dañar el dispositivo.
- La conexión incorrecta del cargador puede causar daños graves al dispositivo. No utilice el cargador en otros dispositivos, como tabletas o celulares, ya que puede causar daños.

### Encender o apagar el dispositivo


Para encender el dispositivo:



Pulse el botón de encendido/apagado (normalmente de 1 a 2 segundos). El indicador de encendido parpadeará y la pantalla se iluminará en 5 segundos.

Para apagar el dispositivo:

Guarde todos sus datos antes de apagar su dispositivo. Para colgar, siga los pasos a continuación:



1. Haga clic en el icono de Windows en la esquina inferior izquierda del escritorio. O presione la tecla de Windows en el teclado;
2. En el menú Inicio, haga clic en el icono Encender/ Apagar;
3. Seleccione Apagar en el menú de opciones de energía, como se muestra en la ilustración.



Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação quando estiver totalmente carregado. Estes dispositivos não são concebidos para permanecerem ligados à fonte de alimentação por longos períodos de tempo. Não use o carregador noutros dispositivos.

#### Notes

This device is not a toy. Make sure that the user knows how to handle the device, as well as the mains cable, safely. Incorrect use may result in injury.

Contact: info@jpik.com

#### Declaration of Compliance

JP Sá Couto S.A. located in Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declares that the BOLT WSPE, with model reference DN29-140H-YD, complies with the basic requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU.

User Guide: <https://www.jpik.com/rep/userguide/UserGuide-BOLTWSPE.pdf>



Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación una vez que esté completamente cargado. Estos dispositivos no están diseñados para permanecer conectados a la fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. No utilice el cargador en otros dispositivos.

#### Notas

Este dispositivo no es un juguete. Certifíquese de que el usuario sabe cómo manejar el dispositivo y el cable de alimentación de manera segura. El uso indebido puede causar heridas.

Contacto: info@jpik.com

#### Declaración de conformidad

JP Sá Couto S.A., ubicada en la Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declara que el BOLT WSPE, con el modelo de referencia DN29-140H-YD, cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva de la UE 2014/53/EU.

Manual de usuario: <https://www.jpik.com/rep/userguide/UserGuide-BOLTWSPE.pdf>